

# URKUNDE

Herr **GÜNTHER SALSCHIEDER** geb. am **8.11.63**

hat am Lehrgang

## **Brandschadensanierung für Gefährdungsbereiche 0, 1, 2 und 3**

gemäß Leitlinie zur Brandschadensanierung des VdS  
in Verbindung mit der Richtlinie für das Arbeiten in  
kontaminierten Bereichen (ZH1/183)

teilgenommen und eine schriftliche Prüfung am  
5.11.1996 erfolgreich abgelegt.

Speziell auf PCB/Dioxine/Furane abgestimmte

Lehrgangsinhalte:

- Staatl. Vorschriften
  - Bundesimmissionsschutzgesetz
  - Gefahrstoffverordnung
- Bgl. Vorschriften:
  - VBG 1, VBG 37, VBG 100,  
VBG 109, VBG 125, ZH1/183
- Brandchemie, Folgeprodukte und Bewertung
- Gefährdungseinschätzung
- Ablaufplanung
  - Sofortmaßnahmen
  - Korrosionsschutz
  - Oberflächenreinigung
- Persönliche Schutzausrüstungen
- Unterweisung/Betriebsanweisung
- Hygienische Schutzmaßnahmen
- Abschottung
- Unterdruckhaltung
- Schleusen
- Abschließende Arbeiten, Freigabe



Dipl.- Ing. Univ. Schweizer  
Oberbaurat